

CÁC BIỂU TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA

DỤNG CỤ ĐIỆN



Hai lớp cách điện

Lớp cách điện kép tăng độ an toàn



Khóa ly hợp an toàn

Tăng độ an toàn (đặc biệt khi mũi khoan bị kẹt)



Hệ thống chống rung

Giảm độ rung của máy tay trải nghiệm sử dụng



Hệ thống tự động phanh điện tử

Tránh làm hỏng máy gây ra bởi quán tính



Khóa trực

Dễ dàng khóa trực dễ thay thế nhanh phụ kiện



Cơ chế va đập lắc của lưỡi cưa

Thay đổi vị trí của lưỡi cưa, giúp hoàn thành công việc tốt nhất



Hệ thống thay nhanh SDS

Hệ thống thay nhanh SDS đặc biệt giúp thay phụ kiện nhanh mà không cần dụng cụ



Chuôi SDS Plus đặc biệt

Tăng khả năng truyền động, giúp cho máy khoan búa loại từ 2 đến 4kg



Chuôi SDS max đặc biệt

Tăng khả năng truyền động, giúp cho máy khoan búa và máy đục bê tông loại từ 5kg trở lên



Tay nắm xoay được

Chỉnh tay nắm phù hợp khi mài và cắt



Hệ thống chống đá nghịch

Giúp bảo vệ dụng cụ khi bị kẹt



Hệ thống bảo vệ khi bị mất điện

Tránh khởi động lại khi có sự cố về điện



Ôn định tốc độ điện tử

Ôn định tốc độ và không làm giảm tốc độ khi hoạt động



Chức năng chống quá tải

Chức năng giám sát nhiệt độ của mô tơ xoay để tránh ảnh hưởng tới dụng cụ



Chức năng tùy chỉnh 2 tốc độ

Chuyển giữa chức năng khoan nhanh và khoan chậm với một nút duy nhất



Thay đổi lực xoắn

Lực xoắn được thay đổi tùy thuộc vào mục đích sử dụng



Điều khiển tốc độ từ

Áp dụng cho hoạt động đòi hỏi tính chính xác, như là siết hoặc mở ốc vít, hoặc cắt, mài và khoan



Khởi động êm/ Tốc độ ổn định/ tránh quá tải

Khởi động êm hơn và mượt mà hơn qua việc khởi động từ từ, tăng khả năng an toàn



Chức năng đảo chiều

Giúp việc siết mở ốc vít dễ dàng hơn, hoặc giúp thoát mũi khoan bị kẹt



Đèn LED

Tăng khả năng chiếu sáng cho vị trí làm việc



Động cơ không chổi than

Tăng tuổi thọ và không cần thay chổi than



Chuôi lục giác



Có túi đồ nghề

Giúp bảo vệ, cắt giữ và di chuyển dụng cụ tốt hơn



Hộp đựng

Giúp bảo vệ, cắt giữ và di chuyển dụng cụ tốt hơn

DỤNG CỤ ĐO



Đo một lần



Đo liên tiếp



Đo bề mặt/ khu vực



Giá trị đo tối đa và tối thiểu



Đo nhiều bề mặt khu vực



Tự khóa giá trị tối đa / tối thiểu của nhiều lần đo liên tiếp



Đo thể tích, phép đo định lượng



Phép tính cộng trừ



Phép đo định lượng Pythagorean đơn



Thay đổi cao trình điểm chuẩn



Phép đo định lượng Pythagorean đôi (khác hướng)



Chức năng bộ nhớ



Phép đo định lượng Pythagorean đôi (cùng hướng)



Chức năng hẹn tắt máy



Tự động đổi đơn vị